

1. Запълнете по чертежния знак  означава канелени клин, а знакът  означава ПВД трябва за вентилации.
2. Да се монтират вентилатори с подходящо подадени клин и защита Р44. Местата на включване са показани със стрелки.
3. На всички имни стъпала да се осигури дъбовина от 23мм, на 1/3 от широчината им, мерено от към паралела.

ДИРЕКТОРА
 КОМПАНИИ : JPMI, INC. 88 E
 EMMETT AVE. : JPMI, INC. 88 E
 BAY : JPMI, INC. 88 E
 TORONTO, ONT. : JPMI, INC. 88 E
 CANADA

ОБЕКТ: ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЕН ПРОЕКТ
КЕ. 32 ПО ПЛАН НА ЖОТБРАЖ - ВАРНА
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧЕРТЕЖ: ПЛАН НА КОТА +9,03

